

RELATÓRIO TÉCNICO

DE MANUTENÇÃO

SISTEMAS DE FECHAMENTO
PARA BALCÕES REFRIGERADOS
COM PORTAS **REMIS**



DESEMPENHO
E CONFIANÇA



EFICIÊNCIA
TÉRMICA



MANUTENÇÃO
ESPECIALIZADA



QUALIDADE
REMIS



PROJETO REALIZADO

Manutenção completa no sistema de fechamento Remis existente nos **balcões refrigerados**.



ALINHAMENTO

Ajuste preciso das portas e estrutura.



ACABAMENTO

Limpeza técnica e recuperação estética do sistema.



FUNCIONALIDADE

Restauração total do desempenho e eficiência do equipamento.



NOSSO COMPROMISSO

Entregar soluções que prolongam a vida útil do equipamento e garantem a excelência na conservação dos produtos.



1. EXPOSITOR VERTICAL COM AS PORTAS

ANTES & DEPOIS

Comparativo geral da recuperação do sistema de fechamento, impactando no perfeito funcionamento do sistema.



ANTES



DESALINHAMENTO DAS PORTAS

Impactando no perfeito funcionamento do sistema



ACABAMENTO COMPROMETIDO

Desgaste estético e estrutural do sistema.



DEPOIS



RESULTADO:

Melhoria total na performance, conservação de produtos e experiência do cliente.



Melhor conservação dos produtos



Redução no consumo de energia



Mais segurança e confiabilidade operacional



Melhor apresentação e estética

2. EXPOSITOR VERTICAL SEM AS PORTAS

ANTES & DEPOIS


Comparativo geral da recuperação do sistema de fechamento.



ANTES



DEPOIS



ILUMINAÇÃO INEFICIENTE

Distribuição inadequada gerando perda de eficiência.



ACABAMENTO COMPROMETIDO

Estrutura exposta e acabamento deteriorado.

RESULTADO:

Melhoria total na performance, conservação de produtos e experiência do cliente.



Melhor conservação dos produtos



Redução no consumo de energia



Mais segurança e confiabilidade operacional



Melhor apresentação e estética



3. EXPOSITOR VERTICAL – DETALHES

ANTES & DEPOIS


Comparativo geral da recuperação do sistema de fechamento.



ANTES



DEPOIS



FRAMES DESGASTADOS

Desgaste excessivo comprometendo o funcionamento.



ACABAMENTO COMPROMETIDO

Frames e componentes danificados e com desgastes.

RESULTADO:

Melhoria total na performance, conservação de produtos e experiência do cliente.



Melhor conservação dos produtos



Redução no consumo de energia



Mais segurança e confiabilidade operacional



Melhor apresentação e estética




4. EXPOSITOR VERTICAL – DETALHES

ANTES & DEPOIS

Comparativo geral da recuperação do sistema de fechamento.

ANTES

DEPOIS



FRAMES DESGASTADOS
Desgaste excessivo comprometendo o funcionamento.

ACABAMENTO COMPROMETIDO
Frames e componentes danificados e com desgastes.

RESULTADO:

Melhoria total na performance, conservação de produtos e experiência do cliente.



Melhor conservação dos produtos



Redução no consumo de energia



Mais segurança e confiabilidade operacional



Melhor apresentação e estética


5. EXPOSITOR VERTICAL – VÍDEOS

ANTES & DEPOIS



Comparativo geral da recuperação do sistema de fechamento.



ANTES



DEPOIS



RESULTADO:

Melhoria total na performance,
conservação de produtos e
experiência do cliente.



Melhor conservação
dos produtos



Redução no
consumo de
energia



Mais segurança
e confiabilidade
operacional



Melhor
apresentação
e estética





REMIS

REMIS Latin America
Rua Stefano Soik, 170
Curitiba/PR - 81450-586

Tel.: (41) 3148-1434
(11) 99212-5894